

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：浙江奥士家具有限公司

地址：浙江温州工业园区中兴路 104 号 邮编：325000

联系人：高文燕 联系电话：15558908989

授权代表：陈逸轩

联系电话：13750900713

地址：浙江温州工业园区中兴路 104 号 邮编：325000

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：新留学生宿舍楼 AC 户型家具、10#宿舍楼衣柜
(含旧衣柜拆除清运)

质疑项目的编号：WMU-2023ZB912 包号：标项一

采购人名称：温州医科大学

采购文件获取日期：2023 年 4 月 28 日

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1、标项一：商务和技术分部份第 6 项技术参数响应程度 0-15 分，满足招标文件明确的全部技术条款要求的得满分；采购要求每负偏离（不满足采购需求）一项扣 1 分，扣完为止。据现场安装期间的目测，投标序号 2 的厂家产品存在许多不满足要求的地方，但专家评分为全部满分，存在质疑，希望按实物样品结合第 6 项的要求重新评分。

质疑事项 2、标项一：商务和技术分部份第 12 项商务投标实物样品：

组合床:

1) 材料要求:

①样品所选用实木多层板、板材、封边条等原辅材料与技术参数的符合性进行评分 (0-2 分); 该项明显可见衣柜顶板, 侧板按招标文件及图纸要求厚度应为 25mm, 投标序号 2 的厂家使用的是 18mm, 厚度明显不符, 侧板、顶板起的是上铺床的安全支撑作用, 造成承重支撑不足的安全隐患, 此项不能得分 (扣 2 分)。

②拉手、锁具、轨道、铰链等五金配件与技术采购的符合性进行评分 (0-2 分); 投标序号 2 的样品存在拉手质量不符, 用自攻螺丝固定, 存在质量问题, 该项应扣分 (扣 1 分)。

2) 制作工艺:

①零件结合应牢固, 外表结合处紧密 (0-1 分); 投标序号 2 的样品床下钢结构肉眼可见焊接没做到满焊接无缝抛光处理标准, 仅仅点焊, 存在裂缝, 属于不合格产品, 该项应扣 1 分。

④各种配件结合处应无崩茬或松动 (0-1 分); 投标序号 2 的拉手出现拉抽脱落现象, 属于质量问题该项应扣 1 分;

3) 封边要求:

③封边边缘应光滑, 无缺损 (0-1 分), 肉眼可见投标序号 2 的床上栏透风孔未按标书要求使用第 3 条: PVC 封边, 质量符合 QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准, 床上栏透气孔处缺失封边条, 板芯直接外露, 属于不合格产品, 该项应扣 1 分。

④电插座、配电箱等设备的部位, 应预留管线安装、穿越的位置和槽口 (0-1 分); 投标序号 2 的样品未预留管线安装, 后背

板未留走线空间，该项应扣 1 分。

⑤投标样品床详细配置要求中：底部配有塑料调节脚防水功能且视觉效果具备悬浮感，高度上下调节，方便安装及降低对场地的要求；投标序号 2 厂家样品床没有调节功能。

⑥样品外观、整体效果（0-1 分）；综上所述投标序号 2 的样品多处不符合国标及招标文件要求，该项应不能得分，扣 1 分。

标品 2 写字椅：

标书详细要求：

1) 椅背中上位置设计有手提缺口位置方便搬移；座位后方设计标识卡槽，可以放置寝室号、资产号等资料卡。投标序号 2 的样品不符合要求。2) 椅面、椅背采用优质尼龙材料；投标序号 2 的为 PP 塑料不符合要求，椅架采用直径 12mm 实心钢材，目测投标序号 2 的样椅只有 10mm，未达到要求。椅架底用 4 个塑胶垫防滑块，并用螺栓固定，投标序号 2 的不满足材料要求，样品严重不符，应扣 3 分。

请求重新评审技术参数第 6 项及 12 项的商务技术分值系数。

签字(签章): 

日期：2023 年 05 月 17 日

公章:

